

Выявлены недостатки	Что планируется сделать для их устранения
Разрушен бордюрный камень более чем на 50%, торчит арматура.	Восстановление бордюрного камня проводится только в ходе капитального ремонта дорожного покрытия.
На большей части дорожного покрытия отсутствует дорожная разметка.	Дорожная разметка выполнена.
Отсутствует более 80-ти дорожных знаков обозначения автобусных остановок.	Готовится аукционная документация для приобретения дорожных знаков.
На дорогах, ведущих к садоводствам, не выполнена дорожная разметка, не хватает знаков, обозначающих пешеходные переходы и автобусные остановки.	Большинство дорог на садоводства не стоят на балансе муниципалитета, поэтому выделение средств на дорожную разметку и установку знаков на них не предусмотрено. Участок дороги от деревни Ракопежи до садоводства «Строитель» в судебном порядке признан бесхозным. Сейчас проводится его оформление в муниципальную собственность.
Разрушены искусственные неровности («лежачие полицейские»).	Восстановление искусственных неровностей будет проводиться по завершению планового (капитального и ямочного) ремонта дорог.
Плохое состояние многих внутридворовых проездов.	В 2011 году предусмотрен большой объем капитальных и текущих ремонтов внутридворовых проездов.